

BLACKHAWK

HYDRAULICS PUMPS

Repair parts sheet


Model: P790

BP83 P790HD

TURBO 2 AIR PUMP.

RPS, P790, 02(2)

(Dater CODE "C" ->)



IT	PART Nr.	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q
50	DA12288022	SIGHT GLASS	BOUCHON DE NIVEAU D'HUILE	SICHTGLASS	1
51	B1908503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
52	DC4323900	RESERVOIR RED WITH BLACKHAWK/TURBO DECAL	RESERVOIR ROUGE PLUS AUTOCOLLANT BLACKH/TURBO	BEHÄLTER ROT MIT AUFKLEBER BLACKHAWK/TURBO	1
90	DC4027167	RESERVOIR GASKET	JOINT RESERVOIR	DICHTUNG	1
91	DA5938028	HI LO SCREW	VIS	SCHRAUBE	16
92	DA8625116	MUFFLER	REMBOURRAGE SILENCIEUX	SCHALLDÄMPFER-EINSATZ	1
93	DA5690098	MUFFLER COVER	COUVERCLE REMBOURRAGE	SCHALLDÄMPFER-DECKEL	1
94	DC1523028	SCREW	VIS	SCHRAUBE	2
96	DA4849218	TREADLE	PEDALE	PEDAL	1
97	DA4236242	SHOULDER SCREW	BOULON A COLLERETTE	SPEZIALSCHRAUBE	2
100	DA4296026	MODEL Nr. DECAL	AUTOCOLLANT	AUFKLEBER	1

BLACKHAWK

HYDRAULICS PUMPS





Repair parts sheet

Model: P790

TURBO 2 AIR PUMP.

RPS, P790, 02(2)

(Date: CODE 'C' ->)



ITEM	PART Nr.	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q
60	DC3913900SR	COVER ASS'Y (Includes 61-87)	COUVERCLE (Inclut 61-87)	ABDECKUNG (Enthält 61-87)	1
61	DA5295034	SWIVEL COUPLER	RACCORD PIVOTANT	KUPPLUNGSANSCHLUSS	1
62*	DA5015118SR	FILTER	FILTRE	FILTER	1
63	DA4847799	STAMPED BRACKET	SUPPORT EMBOUTI	PRESSTEIL	1
64	DA5026349	RETAINING RING	BAGUE DE RETENUE	SICHERUNGSRING	1
65	B1220503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
66	DA5938028	HILO SCREW	VIS	SCHRAUBE	6
67	U9720380263	AIR TOOL OIL DECAL	AUTOCOLLANT	AUFKLEBER	1
68	DA7931026	CAUTION DECAL	AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT	WARNAUFKLEBER	1
69	DA6957037	GASKET	GARNITURE	DICHTUNG	1
70	DA4390118	FILTER	FILTRE	FILTER	1
71	B1005503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
72	DC1522028	PAN HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDRIQUE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1
73	SEE NOTE	AIR BUTTON (Not serviceable)	VALVE D'AIR (Pas réparable)	LUFTVENTIL (Einlass) (Nicht reparabel)	1
77	DA4871118	BREATHER	RENIFLARD	LUFTTEINLASSVENTIL	1
78	A1009245	3/8 FLUSH PLUG WITH SEALANT	BOUCHON 3/8 AVEC JOINT	STOPFEN 3/8 MIT DICHTUNG	1
79*	DA5349503	O-RING (WEAR COATED)	JOINT TORIQUE	O-RING	1
80*	B1010503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
81	DC708440	POPPET	CLAPET	VENTIL	1
82	U9720380262	BREATHER VENT DECAL	AUTOCOLLANT-RENIFLARD	AUFKLEBER-LUFTEINLASSVENTIL	1
83	B1224503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
84	DC821110	COMPRESSION SPRING	RESSORT DE PRESSION	DRUCKFEDER	1
85	DC4077160	3/16" RETAINER	BAGUE DE RETENUE 3/16"	SICHERUNGSRING 3/16"	1
86*	DA6956037	GASKET	GARNITURE	DICHTUNG	1
87*	DA5521149	RETAINING CLIP	GOUPILLE DE RETENUE	SICHERHEITSSTIFT	1
RPS. P790. 02(2)					1

NOTE: * Items included in repair kit PATG1100K / Pièces incluses dans kit de réparation PATG1100K
 Reparatursatz PATG1100K enthält die mit * bezeichneten Teile.

If there is any problem with item 73, a complete cover ass'y is necessary / Si problème rencontré pour pièce 73, un couvercle complet est :
 nécessaire / Bei Problemen mit Pos. 73, ist es notwendig das komplette Abdeckung aus zutauschen.

BLACKHAWK

HYDRAULICS PUMPS


Repair parts sheet

Model: P790

TURBO 2 AIR PUMP.

RPS. P790. 02(2)

(Date: CODE 'C' ->)



ITEM	PART Nr.	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q
30	DA7085028	SCREW 0.25-20 SPECIAL	VIS 0.25-20 SPECIALE	SCHRAUBE 0.25-20 SPEZIAL	1
31*	DA3706120	BACK-UP WASHER	JOINT D'APPUI	STÜTZRING	1
32	DC2234051SR	PISTON (Includes 33 & 34)	PISTON (Inclut 33 & 34)	KOLBEN (Enthält 33 & 34)	1
33*	B1013503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
34*	B1001503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
35	DC2200900SR	AIR MOTOR - COMPLETE	MOTEUR PNEUMATIQUE - COMPLET	LUFTMOTOR - KOMPLETT	1
36*	B1260503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
37*	B1014503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
38*	B1009503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
39	A1006245	1/16 FLUSH PLUG WITH SEALANT	BOUCHON 1/16 AVEC JOINT	O-RING	4
41	DC2261628	TORX SCREW 0.25-20x0.75Lg	VIS 0.25-20x0.75Lg	STOPFEN 1/16 MIT DICHTUNG	1
42	DC2182099	EXTENSION FITTING-AIR MOTOR	MANCHON DE RALLONGE-MOTEUR PNEUMATIQUE	SCHRAUBE 0.25-20x0.75Lg	4
43*	DA5521149	RETAINING CLIP	GOUPILLE DE RETENUE	VERLÄNGERUNG-LUFTMOTOR	1
44	DA4122051SR	AIR MOTOR-PISTON ASSEMBLY	PISTON DE MOTEUR PNEUMATIQUE	SICHERHEITSSTIFT	1
47*	B1282503	O-RING	JOINT TORIQUE	KOLBEN FÜR LUFTMOTOR	1
48	DA2687111	CLAMP BRACKET	SUPPORT	O-RING	1
49	DA2686299	HOSE CLAMP	COLLIER DE FLEXIBLE	SUPPORT	2
				SCHLAUCHKLEMME	1

RPS. P790. 02(2)

NOTE: * Items included in repair kit DC2200900K, also included in repair kit PATG1100K.

* Pièces incluses dans kit de réparation DC2200900K, aussi incluses dans kit de réparation PATG1100K.

* Reparatursatz DC2200900K enthält die mit * bezeichneten Teile, Ersatzteilpaket PATG1100K enthält auch 1 Reparatursatz DC2200900K.

BLACKHAWK SA. Rue du Rheinfeld. Port du Rhin. 67100 STRASBOURG - FRANCE

BLACKHAWK[®]

HYDRAULICS PUMPS


Repair parts sheet

Model: P790.

TURBO 2 AIR PUMP.

(Date: CODE 'C' ->)

RPS. P790. 02(2)



SECTION A-A

ITEM	PART Nr.	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q
1	DC114030	HYDRAULIC CYLINDER	CYLINDRE	ZYLINDER	1
2	DA4298108	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	1
3*	B1258503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	2
4	DA4287111	MOUNTING BRACKET	SUPPORT	SUPPORT	1
5	DA4343044	RETAINING RING	BAGUE DE RETENUE	SICHERUNGSRING	1
6	DA8802900SR	RELIEF VALVE ASS'Y	VALVE DE DECHARGE	ABLASSVENTIL	1
7*	DA3811167	COPPER GASKET	GARNITURE DE CUIVRE	KUPFERDICHTUNG	2
8	DC283290SR	SEAT	SIEGE	SITZ	2
9*	B1007016	1/4" BALL	BILLE 1/4"	KUGEL 1/4"	2
10*	DA4874110	CONICAL SPRING	RESSORT CONIQUE	KONISCHE FEDER	1
11*	DA3682013	BALL GUIDE	GUIDE DE BILLE	KUGELFÜHRUNG	2
12*	DC170167	COPPER GASKET	GARNITURE DE CUIVRE	KUPFERDICHTUNG	1
13	DC5268SR	PRESSURE TUBE	TUBE DE PRESSION	DRUCKROHR	1
14*	DA4974367	BACK-UP RING	JOINT D'APPUI	STÜTZRING	2
15*	B1016803	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	2
	B918041	U-CUP	MANCHETTE	KOLBENPACKUNG	1
17*	CB624108	BEARING	ROULEMENT	LAGER	1
18*	DA1204044	BEARING RETAINER	BAGUE DE RETENUE DU ROULEMENT	LAGERSICHERUNGSRING	1
19*	DA6911210	CONICAL SPRING	RESSORT CONIQUE	KONISCHE FEDER	1
20	DA4285110	SPRING	RESSORT	FEDER	1
21	DA6600108	RUBBER WASHER	RONDELLE CAOUTCHOUEE	GUMMISCHEIBE	1
22	DA4284108	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	1
23	CB180040	PLUNGER	PISTON	KOLBEN	1
24*	B1221503	O-RING	JOINT TORIQUE	O-RING	1
25	DC442900SR	INTAKE TUBE ASS'Y	TUBE D'ADMISSION	EINGANGSROHR	1
26*	DC4440	POPPET	CLAPET	VENTIL	1

RPS. P790. 02(2)

NOTE: * Items included in repair kit DC2222900K, also included in complete repair kit PATG1100K.

* Pièces incluses dans kit de réparation DC2222900K, aussi incluses dans kit de réparation complet PATG1100K.

Reparatursatz DC2222900K enthält die mit * bezeichneten Teile, Ersatzteilkpaket PATG1100K enthält auch 1
Reparatursatz DC2222900K.